



bei Station 0+290.00



<h1 style="margin: 0;">Regelquerschnitt 7</h1> <h2 style="margin: 0;">Variante 2b</h2> <p style="margin: 10px 0;">Teileinleitung der Wyhra in den Hainer See als Teillösung zur Minderung der Eisenbelastung der Pleiße</p>				
Antragsteller:		 <p style="margin: 5px 0;"><b>Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH</b></p> <p style="margin: 0;">Sanierungsbereich Mitteldeutschland</p>		
Auftragnehmer:				
		<b>iKD Ingenieuer - Consult GmbH</b> Zur Wetterwarte 50, Haus 337/G, 01109 Dresden Telefon: 0351-88441-0 <a href="http://www.ikd-consult.de">http://www.ikd-consult.de</a> Telefax: 0351-88441-33      E-mail: <a href="mailto:dresden@ikd-consult.de">dresden@ikd-consult.de</a>		
Risswerks- verantw.	Datum	Name / Abt.	Bestätigt	Maßstab  1:50
<i>thematisch bearbeitet</i>				
<i>thematisch bearbeitet</i>	2019-01-31	CAD Neubert / iKD		
<i>thematisch verantw.</i>	2019-01-31	Scheuermann / iKD		
Auftragsnr.: 871711			Zeichnungsnr.: 4.7	
Registr.-Nr.:			Bezugssysteme: RD 83, GK 4 DHHN 92	
			Kartengrundlage:	
Für die Richtigkeit der markscheiderischen Unterlagen:				
Senftenberg, den.....				Markscheider