



JOANNIKLING GmbH, NL Dresden
Oskar-Röder-Straße 3
01237 Dresden
Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

Anlage

Bericht:

Az.:

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bauvorhaben: **Sondermonitoring Kippe Witznitz**

Bohrung Nr. GWM 7642/2019

Blatt 3

Datum:
**16.04.2019-
18.04.2019**

1	2				3		4	5	6		
Bism unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderproben Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges		Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkungen						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang							e) Farbe	
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung							h) i) Gruppe Kalk- 	



JOANNIKLING GmbH, NL Dresden
Oskar-Röder-Straße 3
01237 Dresden
Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

Anlage

Bericht:

Az.:

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bauvorhaben: **Sondermonitoring Kippe Witznitz**

Bohrung Nr. GWM 7642/2019

Blatt 4

Datum:
**16.04.2019-
18.04.2019**

1	2				3	4	5	6
Bis m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderproben Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				
6.40	a) Auffüllung, Schluff, fein- bis mittelsandig, kiesig mit Kohlestücken				erdfeucht			
	b)							
	c) halbfest bis bröckelig, Kiese	d) leicht zu bohren	e) dunkelbraun bis schwarz					
	f) Auffüllung	g) Auffüllung	h)	i) -				
8.00	a) Auffüllung, Feinsand, schwach mittelsandig, schwach kiesig, schwach schluffig				Ruhewasser 7.15m u. AP 23.04.2019 erdfeucht			
	b)							
	c) leicht verbacken, Kiese gerundet	d) mittel zu bohren	e) dunkelgrau					
	f) Auffüllung	g) Auffüllung	h)	i) -				
14.00	a) Auffüllung, Schluff, fein- bis mittelsandig, schwach kiesig mit Kohlestücken				Grundwasser angetroffen 14.00m u. AP 17.04.2019 erdfeucht-feucht			
	b)							
	c) steif bis bröckelig, Kiese gerundet	d) leicht zu bohren	e) dunkelgrau bis schwarz					
	f) Auffüllung	g) Auffüllung	h)	i) -				
18.30 Endtiefe	a) Auffüllung, Fein- bis Mittelsand, kiesig, schwach schluffig bis schluffig				feucht-nass			
	b)							
	c) leicht verbacken, Kiese gerundet	d) leicht zu bohren	e) dunkelgrau					
	f) Auffüllung	g) Auffüllung	h)	i) -				